

【注意事項】

R20TS0448JJ0100
Rev.1.00
2019.07.16 号

RX ファミリ

EPTPC : PTP 同期時刻取得サンプルプログラム,
イーサネットコントローラ : 簡易スイッチ動作,
イーサネットコントローラ : マルチキャストフレームフィルタ動作,
イーサネットコントローラ 異常フレーム検出時の推奨復帰処理

概要

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

1. “R_ETHER_Read_ZC2_BufRelease” 関数または “R_ETHER_Read” 関数を呼び出す場合の
注意事項

1. “R_ETHER_Read_ZC2_BufRelease” 関数または “R_ETHER_Read” 関数を呼び
出す場合の注意事項

1.1 該当製品

- イーサネット FIT モジュールを同梱したサンプルプログラム

該当するサンプルプログラムの製品名、リビジョン、および同梱しているイーサネット FIT モ
ジュールのリビジョンは以下のとおりです。

表 1.1 イーサネット FIT モジュール同梱製品一覧

サンプルプログラムの製品名	資料番号
RX ファミリ EPTPC : PTP 同期時刻取得サンプルプログラム Rev.1.12 以前のリビジョン全て	R01AN1983JJxxxx (注 1)
RX ファミリ イーサネットコントローラ : 簡易スイッチ動作 Rev.1.11 以前のリビジョン全て	R01AN3036JJxxxx (注 2)
RX ファミリ イーサネットコントローラ : マルチキャストフレームフィルタ動作 Rev.1.11 以前のリビジョン全て	R01AN3037JJxxxx (注 2)
RX ファミリ イーサネットコントローラ 異常フレーム検出時の推奨復帰処理 Rev.1.11 以前のリビジョン全て	R01AN2604JJxxxx (注 2)

注 1 : xxxx は 0112 以下の数字

注 2 : xxxx は 0111 以下の数字

1.2 該当デバイス

RX63N、RX65N、RX64M、および RX71M グループ

1.3 内容、発生条件、および回避策

サンプルプログラムに同梱している RX ファミリ イーサネットモジュール Firmware Integration Technology (r_ether_rx) で問題が発生します。

詳細は RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0447JJ0100 の 1.3 項から 1.5 項をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&documenttype=531&q=r20ts0447>

【注意事項】

RX ファミリ

イーサネットモジュール Firmware Integration Technology,

RX Driver Package

1.4 恒久対策

今後のバージョンで改修予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Jul.16.19	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。