

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com


製品分類	トランジスタ	発行番号	TN-TRS-A144A/J	Rev.	第1版
題名	TO-92 トランジスタ用リードフレームの多ベンダー化		情報分類	パッケージ変更	
適用製品	下記参照	対象ロット等	関連資料	-	
		全ロット			





今回、TO-92 トランジスタ用リードフレームの多ベンダー化を実施いたしますので御連絡申し上げます。

1. 内容

対象製品のリードフレーム供給者を1社から2社にいたします。リードフレーム供給者の具体的な名称は公表いたしておりません。

内容	現在	変更後
リードフレーム供給者	1社のみ	新規1社追加、合計2社

現在と新規のリードフレームでは下図の通りリードフレームへのメッキ範囲()が異なります。

現在のリードフレーム		新規のリードフレーム	
表(ペレット付け)面	裏面	表(ペレット付け)面	裏面
	 (裏面にもメッキあり)		 (裏面にはメッキなし)

2. 変更理由

部材の安定購入による生産の安定化

3. 適用品種

2SA673,2SA673A,2SA673AK, 2SA1025, 2SA1081, 2SA1082, 2SA1083, 2SA1084, 2SA1085, 2SA1188, 2SA1189, 2SA1190, 2SA1191,2SB561, 2SC1213, 2SC1213A, 2SC1213AK, 2SC1214,2SC2396,2SC2543, 2SC2544, 2SC2545, 2SC2546, 2SC2547, 2SC2853, 2SC2854, 2SC2855, 2SC2856,2SD467, 2SD655

(注)01,02,--の特別仕様も切替えます。但し、90,91,---の特別仕様は今回の切替え対象外とします。

4. 切替実施時期

2005年1月度生産分より順次適用致します。

適用後は同一ロット内に2種類のリードフレームが混在する事があります。

5. その他

変更前後において、各品種毎の電気的特性保証及び信頼性保証の変更はございません。又、これらの製品品質につきましては、従来同様にルネサステクノロジが責任を持って運営します。