

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立半導体技術情報

〒100-0004
東京都千代田区大手町2丁目6番2号
(日本ビル)
TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)
株式会社 日立製作所 半導体グループ
ソリューション技術部

製品分類	開発環境	発行番号	TN-FPS-005A			
題名	フラッシュ開発ツールキット Ver2.0.001のご案内		情報分類	①. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 3. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更		
適用製品	HS6400FDIW2SR	対象ロット等	間連資料	ADJ-702-337	Rev.	有効期限
		Ver.2.0			第1版	永年

フラッシュ開発ツールキット Ver2.0.001 をリリースしました。

(1) フラッシュ書き込みツールキット Ver2.0.001 にて下記のデバイスを追加サポートしました。

Ver2.0(従来サポートデバイス)

SH7018F, SH7052F, SH7053F, SH7054F, SH7055F, SH7065F,
H8/3022F, H8/3052F, H8/3062AF, H8/3064F, H8/3664F, H8S/2134AF, H8S/2138AF,
H8S/2144AF, H8S/2147AF, H8S/2148AF, H8S/2149YF, H8S/2169YF, H8S/2199F,
H8S/2214F, H8S/2238F, H8S/2258F, H8S/2318F, H8S/2328F, H8S/2338F,
H8S/2623F, H8S/2626F, H8S/2633F, H8S/2636F, H8S/2643F, H8S/2646F, H8S/2676F

Ver2.0.001(追加サポートデバイス)

H8S/2215F, H8S/2268F, H8S/2314F, H8S/2315F, H8S/2329F, H8S/2329BF, H8S/2329EF,
H8S/2339F, H8S/2339EF, H8S/2612F, H8S/2648F, H8S/2667F,
H8/3048BF, H8/3052BF, H8/3062BF, H8/3064BF, H8/3068F, H8/3670F, H8/3672F

(2) フラッシュ書き込みツールキット Ver2.0.001 では、Ver.2.0 の下記不具合を対策しました。

H8/3664F ユーザプログラムモードにて、フラッシュへの書込み・消去時にエラー
"Write image error", " Erase error"が発生する不具合を対策しました。

Ver2.0 をお持ちのお客様は下記 URL からアップデートプログラムをダウンロードいただけます。

http://www.hitachisemiconductor.com/jp/dev_env

以上