

【注意事項】

R20TS0278JJ0100

Rev.1.00

2018.02.16 号

統合開発環境 CS+**概要**

統合開発環境 CS+の使用上の注意事項を連絡します。

1. RX ファミリーにおいて、ホット・プラグイン接続を使用する場合の注意事項

1. RX ファミリーにおいて、ホット・プラグイン接続を使用する場合の注意事項**1.1 該当製品**

- 統合開発環境 CS+ V2.02.00 ~ V6.01.00
- 【無償評価版】統合開発環境 CS+ V2.02.00 ~ V6.01.00
- E1 エミュレータ, E20 エミュレータ, E2 エミュレータ、E2 エミュレータ Lite

1.2 該当 MCU

- RX ファミリー : RX64M、RX65N、RX651 および RX71M グループ

1.3 内容

RX64M、RX65N、RX651 および RX71M グループで CS+を使用し、ターゲット・ボードに対してホット・プラグイン接続を行った場合、接続後のデバッグができません。

1.4 発生条件

該当製品で該当 MCU を使用時、ホット・プラグイン接続を行った場合に発生します。

1.5 回避策

ありません。

1.6 恒久対策

次期バージョン (CS+ V7.00.00) で改修予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2018.02.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先
<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。