

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A192A/J	Rev.	第1版
題名	RXファミリ SD ホストインタフェース (SDHI) に関する誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	RX71M グループ、 RX64M グループ、 RX65N グループ、RX651 グループ、 RX231 グループ	対象ロット等	関連資料	各製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編 (詳細は最終ページの表をご参照ください)	
		全ロット			

上記適用製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編の SD ホストインタフェース (SDHI) 章において誤記がありましたので、以下のとおり訂正いたします。

なお、ページ番号、章番号などは RX64M グループを例に記載しています。その他の製品のページ番号、章番号などにつきましては最終ページの表を参照してください。

• Page 2523 of 2984

「49.2.13 SD エラーステータスレジスタ 1 (SDERSTS1)」において、以下のとおり予約ビット b31-b16 の読み出し値を“0”から不定に変更いたします。

【訂正前】

アドレス SDHI.SDERSTS1 0008 AC58h

	b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リセット後の値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	—	CRCTK[2:0]		CRCTK E	RDCR CE	RSPCR CE1	RSPCR CE0	—	—	CRCLE NE	RDLEN E	RSPLE NE1	RSPLE NE0	CMDE1	CMDE0	
リセット後の値	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
(省略)				
b31-b15	—	予約ビット	読むと“0”が読めます	R

【訂正後】

アドレス SDHI.SDERSTS1 0008 AC58h

	b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リセット後の値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	—	CRCTK[2:0]		CRCTK E	RDCR CE	RSPCR CE1	RSPCR CE0	—	—	CRCLE NE	RDLEN E	RSPLE NE1	RSPLE NE0	CMDE1	CMDE0	
リセット後の値	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
(省略)				
b15	—	予約ビット	読むと“0”が読めます	R
b31-b16	—	予約ビット	読んだ場合、その値は不定	R

【関連資料】

適合製品	関連資料	ページ番号	章番号
RX71M グループ	RX71M グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10 (R01UH0493JJ0110)	Page 2537 of 2996	49.2.13
RX64M グループ	RX64M グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10 (R01UH0377JJ0110)	Page 2523 of 2984	49.2.13
RX65N グループ RX651 グループ	RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.2.10 (R01UH0590JJ0210)	Page 2075 of 2724	43.2.13
RX231 グループ	RX230 グループ、RX231 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10 (R01UH0496JJ0110)	Page 1578 of 1978	40.2.13

以上