

## M3062PT-EPB, M306N4T-EPB, M3062PT3-RPD-E, M3062PT3-RPD, M30800T-CPE 同梱の変換基板 M30800T-PTC 無償交換のお知らせ

以下のハードウェアツール製品に同梱している変換基板M30800T-PTCの無償交換についてご連絡します。

- M3062PT-EPB: M16C/62グループM16C/62P用エミュレーションプローブ[PC7501対応]
- M306N4T-EPB: M16C/6NグループM16C/6N4, M16C/6N5用エミュレーションプローブ[PC7501対応]
- M3062PT3-RPD-E: M16C/62グループM16C/62P用エミュレーションポッド
- M3062PT3-RPD: M16C/62グループM16C/62P用エミュレーションポッドTS品 (保守製品)
- M30800T-CPE: M16C/80グループ用コンパクトエミュレータ

### 1. 内容

M30800T-PTC上の、エミュレーションポッド、プローブ、コンパクトエミュレータへ接続する側のコネクタCN1, CN2にフラックス残渣があり、接触不良を引き起こす製品がある、ということが判明しました。

現在ご使用の上記ツール製品が次項2に示す該当製品にあたる場合、付属している変換基板M30800T-PTCに接触不良の疑いがあるため、無償交換いたします。

### 2. 該当製品

製品型名	シリアルNo.	変換基板M30800T-PTC識別番号(注)
M3062PT-EPB	2JS0001 ~2JS0025 2KS0026 ~2KS0050 2LS0051 ~2LS0150 3AS0151A~3AS0200A 3BS0201A~3BS0250A 3CS0251A~3CS0300A 3CS9101 ~3CS9201	4桁の数字 (識別番号なし, または6桁の英数字は非該当)
		4桁の数字

M306N4T-EPB	3BS0001~3BS0050 3CS0051~3CS0100	※ ただし、0275~0280は非該当 (識別番号なし, または6桁の英数字は非該当)
M3062PT3-RPD-E	3DS001 ~3DS030	4桁の数字, または識別番号なし (6桁の英数字は非該当)
M3062PT3-RPD	2JM001~2JM002 2KM003~2KM005 2LM006~2LM026 3BM027~3BM050 3CM051~3CM096	4桁の数字, または識別番号なし (6桁の英数字は非該当)
M30800T-CPE	1BS001 ~1BS004 1BS005Z~1BS007Z 1BS008 1BS009Z~1BS010Z 1KS011 ~1KS030 1LS031 ~1LS050	4桁の数字, または識別番号なし (6桁の英数字は非該当)

(注) 対象識別番号は、M30800T-PTC基板上面に記載しています。

記載例は、開発環境ホームページをご参照ください。

- 識別番号なし
- 4桁の数字
- 6桁の英数字

各製品の詳細は、開発環境ホームページのデータシートをご参照ください。

- M3062PT-EPB
- M306N4T-EPB
- M3062PT3-RPD-E
- M30800T-CPE

### 3. 対策

無償でM30800T-PTCを交換いたします。お手数ながら、下記手順で交換手続きをお願いします。

- (1) 最初に「M30800T-PTC無償交換申し込み用紙」に必要事項を明記の上、電子メールもしくはFAXにて弊社まで送付してください。
- (2) 交換用M30800T-PTCを送付いたします。
- (3) 動作確認後、旧M30800T-PTCを担当のルネサス営業, 特約店の者へお渡しいただくか、破棄してください。

[送付先]

〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル  
株式会社ルネサス ソリューションズ  
生産管理課

M30800T-PTC無償交換係

E-mail : shipment\_tool@renesas.com

FAX : 06-6398-6193

#### 4. 申し込み期間

2003年6月16日から2004年6月15日弊社到着分迄

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.