

ルネサスエレクトロニクス製ソフトウェアツール製品 Windows動作環境のお知らせ

ルネサスエレクトロニクス製ソフトウェアツール製品の動作環境についてご連絡します。

- Windows 8.1対応状況について
- Windows XPサポート終了について

1. Windows 8.1対応状況について

1.1 概要

Windows 8で動作するソフトウェアツール製品は、Windows 8.1でも同様に動作します。詳細については、以下のWebサイトをご参照ください。

<http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/windows/8/index.html>

Windows 8およびWindows 8.1に対応したソフトウェアツール製品とバージョン、Windows 8およびWindows 8.1で動作を確認した製品とバージョン、および制限事項の情報をMCUファミリ別で掲載しています。

1.2 注意事項

- 上記Webサイトに記載のない製品あるいは上記Webサイトで未確認とある製品は、Windows 8.1で動作確認しておらず、また今後実施予定もありませんので、ご了承ください。
- ご使用環境等により、公開している内容以外の制限事項が発生する場合があります。
- 掲載情報は予告なしに変更および削除される場合があります。

2. Windows XPサポート終了について

2.1 概要

2014年3月16日以降にリリースしたルネサスエレクトロニクス製ソフトウェアツール製品では、Windows XPをサポートしていません。

動作環境は Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vistaとなります。

2.2 注意事項

- (1) 今後リリースするバージョンでは、不具合改修のみの場合でも Windows XPはサポートしません。
- (2) 2014年3月16日までにリリースされた製品の動作環境に変更ありません。 Windows XPを使用されたい場合は、Windows XPをサポートしているバージョンをご使用ください。
- (3) 技術問合せについては、ご使用の動作環境によらず受け付けます。 ただし、Windows XPに依存または起因する動作不良については回答できない場合があります。
- (4) Windows XPに依存または起因する動作不良についての改修は行いません。 Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vistaへの変更を推奨します。 Windowsのサポート状況については、以下のWebサイトをご参照ください。
<http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/windows/index.html>

2.3 Windows XPサポート終了の背景

マイクロソフト社は 2014年4月9日をもってWindows XPのサポートを終了しています。詳しくは以下のURLをご参照ください。

https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/xp_eos.aspx

Windows XP環境でソフトウェアツール製品の動作に問題があった場合、技術的に原因究明が困難となることが予想されます。

そのため、弊社ソフトウェアツール製品でも、Windows XPのサポートを終了し、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7およびWindows Vista のサポートに重点をおきます。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。