

最新情報はこちらを参照してください。

<http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/windows/7/index.html>

RENESAS TOOL NEWS 2010年03月16日 : 100316/tn7

ルネサステクノロジ開発環境ソフトウェア製品 Windows(R) 7対応のお知らせ-2

本ニュースは、2009年11月1日に発行したRENESAS TOOL NEWS 資料番号091101/tn1 「ルネサステクノロジ開発環境ソフトウェア製品Windows(R) 7対応のお知らせ」の続報です。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=091101tn1>

32ビット版Windows 7上で新たに動作確認した製品についてご連絡します。

1. 動作確認したソフトウェア製品

E1/E20エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00以降

E1/E20エミュレータソフトウェアは、E1エミュレータ (R0E000010KCE00)
またはE20エミュレータ (R0E000200KCT00) と使用します。

2. 確認結果

AUTORUN機能 (CD挿入時の自動再生機能) の問題があります。

問題：

E1/E20エミュレータソフトウェアのCDはAUTORUN機能を使用していますが、Windows 7ではCD挿入後のAUTORUN実行が禁止されているため、インストール画面が表示されません。

回避方法：

エクスプローラでCDドライブを指定して"README_J.HTM" をクリック、
英語環境であれば "README.HTM" をクリックしてください。

3. Windows 7で使用する場合の留意事項

(1) 製品のインストールは管理者権限を必要とします。アップデートも同様です。

(2) 64ビット版Windows 7には対応していません。

64ビット版Windows 7で使用する場合は、以下のURLのニュースを参照くだ

さい。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=100216tn1>

4. Windows 7対応版のリリースに関して

Windows 7に正式に対応した製品をリリース予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.